

„Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“



Fenster ohne elektrische Antriebe zum Öffnen / Schließen

Keine weiteren Maßnahmen notwendig



Fenster mit elektrischen Antrieben zum Öffnen / Schließen

Beachtung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Erstellung der Risikobeurteilung, Anlagenbeschreibung und Ermittlung der Schutzklasse



Sicherheitsmaßnahme notwendig gemäß Risikoanalyse?



Anlage kann in Betrieb genommen werden
Anbringung des **CE** Labels und Erstellung der Konformitätserklärung



Anlage kann in Betrieb genommen werden
Anbringung des **CE** Labels und Erstellung der Konformitätserklärung

Sicherheitsmaßnahme vorhanden?

Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden